

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HDC - Συνέβη: 20/02/2001**  
*Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες*

Πόρισμα : **Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HDC Συνέβη: 20/02/2001**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:** **HELLAS SERVICE** **Κατασκευαστής:**

**ΕΙΔΟΣ:** **ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ**  
**Χώρα Κατασκευής:**  
**Μοντέλο:** **SA -341 G GAZELLE**  
**Εθνικότητα:** **Ελληνική**  
**Νηολόγιο:** **SX-HDC**  
**Τοποθεσία:** **ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **20/02/2001 & 11: 25h time**  
**Περίληψη**

Πόρισμα : **Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HDC Συνέβη: 20/02/2001**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Την 20-2-2001 το υπό στοιχεία SX-HDC ελικόπτερο**  
**HELLAS SERVICE με κυβερνήτη, συγκυβερνήτη και δύο επιβαίνοντες**  
**απογειώθηκε από πεδίο απέχον περί τα δύο km από το αεροδρόμιο**  
**«Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με προορισμό την κωμόπολη Λιμενάρια**  
**Θάσου. Κατά την φάση της προσγειώσεως και συγκεκριμένα κατά την**  
**αιώριση, το ελικόπτερο άρχισε να περιστρέφεται αριστερά και μάλιστα**  
**με σταδιακά αυξανόμενο ρυθμό, με ταυτόχρονη ολίσθηση και μικρή**  
**άνοδο, με αποτέλεσμα να προσγειωθεί αναγκαστικά σε σημείο απέχον**  
**περί 15 m από το επιλεγέν. Απ' την αναγκαστική προσγείωση**  
**τραυματίστηκαν ελαφρά ένα μέλος του πληρώματος και ένας επιβάτης.**  
**Το ελικόπτερο υπέστη σοβαρές ζημιές. Η επιτροπή διερεύνησης**  
**αποτελούμενη από τους υπαλλήλους της ΥΠΑ Κουτσουδάκη Αντώνιο**  
**και Καϊκλή Χαράλαμπο ορίστηκε με την υπό στοιχεία**  
**ΥΠΑ/Δ2/Ε.1098/3065/281312/02-01 διαταγή της ΥΠΑ.**  
**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ SX-HDC Συνέβη: 20/02/2001**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**  
**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**