

**Γενικά**

**Συνοπτική Έκθεση :** **Αρ. Αεροπλάνο EI-FRO - Συνέβη: 23/12/2016**  
**Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες**

**Συνοπτική Έκθεση :** **Αρ. Αεροπλάνο EI-FRO Συνέβη: 23/12/2016**  
**ΕΔΑΑΠ** **Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:**

**RYANAIR DAC**

**Κατασκευαστής:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>ΕΙΔΟΣ:</b>                | <b>Αεροπλάνο</b>                            |
| <b>Χώρα Κατασκευής:</b>      | <b>Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.)</b> |
| <b>Μοντέλο:</b>              | <b>B737-800</b>                             |
| <b>Εθνικότητα:</b>           | <b>Ιρλανδική</b>                            |
| <b>Νηολόγιο:</b>             | <b>EI-FRO</b>                               |
| <b>Τοποθεσία:</b>            | <b>ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ (LGSA)</b>    |
| <b>Ημερομηνία &amp; ώρα:</b> | <b>23/12/2016 &amp; 15:20h time</b>         |
| <b>Περίληψη</b>              |   |

**Συνοπτική Έκθεση :** **Αρ. Αεροπλάνο EI-FRO Συνέβη: 23/12/2016**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Υπάλληλος της εταιρείας καυσίμων, μετά το**  
**Κατά το άνοιγμα της πόρτας του α/φους, αυτή τον κτύπησε με αποτέλεσμα να πέσει στο έ**  
**Συστάσεις Ασφαλείας**

**Συνοπτική Έκθεση :** **Αρ. Αεροπλάνο EI-FRO Συνέβη: 23/12/2016**  
**ΕΔΑΑΠ**  
**Συστάσεις Ασφαλείας:**

**Δεν εκδόθηκαν Συστάσεις Ασφαλείας σχετικά με αυτό το ατύχημα**

**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**