

## Γενικά

Πόρισμα : **Αρ. Αλεξιπτωτο Πλαγίας (ΙΑΣ) - Συνέβη: 08/07/2007**  
**Δείτε το αρχείο (pdf)Λεπτομέρειες**

Πόρισμα : **Αρ. Αλεξιπτωτο Πλαγίας (ΙΑΣ) Συνέβη: 08/07/2007**  
**ΕΔΑΑΠ Εκμεταλευόμενος:**

**Ιδιοκτήτης:**

**ΙΔΙΩΤΗΣ**

**Κατασκευαστής:**

**ΕΙΔΟΣ:** **Αλεξιπτωτο Πλαγίας (ΙΑΣ)**  
**Χώρα Κατασκευής:** **ΤΣΕΧΙΑ**  
**Μοντέλο:** **ATIS 2 (MEDIUM)**  
**Εθνικότητα:** **Ελληνική**  
**Νηολόγιο:**  
**Τοποθεσία:** **Περιοχή όρους Κιθαιρώνα, Χωριό Πλαταιές Βοιωτία**  
**Ημερομηνία & ώρα:** **08/07/2007 & 19:00h time**  
**Περίληψη**

Πόρισμα : **Αρ. Αλεξιπτωτο Πλαγίας (ΙΑΣ) Συνέβη: 08/07/2007**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Περίληψη:** **Το ατύχημα συνέβη στις 19:00 h περίπου της προσπάθειας πραγματοποίησης προσγείωσης (π/γ), της Ιπτάμενης Αθλητικής Συσκευής (ΙΑΣ), από το όρος Κιθαιρώνας (Βοιωτία) προς την πεδιάδα κοντά στο χωριό Πλαταιές. Κατά την διάρκεια πραγματοποίησης αριστερών στροφών, με σκοπό την απώλεια ύψους για την ομαλή προσέγγιση και π/γ σε προκαθορισμένο χώρο, δίπλωσε το αριστερό ήμισυ του θόλου του Αλεξιπτώτου και στη συνέχεια το Αλεξιπτωτο Πλαγιάς περιήλθε σε κατάσταση απώλειας στήριξης και ανεξέλεγκτο πλέον, έπεσε από ύψος 10 m περίπου στο έδαφος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του χειριστή. Η Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων (ΕΔΑΑΠ), η οποία ενημερώθηκε για το ατύχημα μετά από δύο (2) ημέρες από αεραθλητή αυτόπτη μάρτυρα, εξέδωσε την ΕΔΑΑΠ/1066/17.07.07 εντολή, ορίζοντας ως Υπεύθυνο Διερευνητή του ατυχήματος τον κ. Χρίστο Μπίστα, Χειριστή και Μηχανικό α/φ με σκοπό την Διερεύνηση του ατυχήματος, την σύνταξη σχεδίου Πορίσματος και την υποβολή του στην ΕΔΑΑΠ**  
**Συστάσεις Ασφαλείας**

Πόρισμα : **Αρ. Αλεξιπτωτο Πλαγίας (ΙΑΣ) Συνέβη: 08/07/2007**  
**ΕΔΑΑΠ**

**Συστάσεις Ασφαλείας:**  
**(Link για τις Συστάσεις από το 2011: Πριν το 2011 αναζητήστε συστάσεις στο πόρισμα)**  
**Φωτογραφίες Για μελλοντική χρήση**